


別添2

遠軽町内通学路安全対策箇所図

(平成28年度策定)


箇所番号①



①
通学路標識が未設置
のため危険
〔対策内容〕
通学路標識の設置
※現地対策済み



箇所番号④⑤



④
歩道が未整備のため
危険
〔対策内容〕
歩道の整備

⑤
歩道が未整備のため
危険
〔対策内容〕

